

COLLE COUVERTINE

Colle pour couvertine en acier



Base :
MS Polymère



Consistance :
Pâteux



Système de
durcissement :
Par l'humidité de l'air



Caractéristiques

- Polymérise au contact de l'air pour former un collage souple et très résistant
- Spectre de collage très large
- Mastic applicable à l'intérieur et à l'extérieur
- Résistance aux rayons UV et aux agressions chimiques extérieures
- Ne contient ni solvant, ni isocyanate, pour un meilleur respect de l'environnement et des utilisateurs
- Adhère sur surface légèrement humide

Avantages

- Élasticité permanente
 - Neutre, sans odeur et non agressif vis-à-vis des surfaces
 - Surcouchable par des peintures à base d'eau, généralement rencontrées dans l'industrie.
- Un essai préalable de compatibilité est cependant recommandé
- Conserve une bonne élasticité dans le temps
 - Haute résistance mécanique
 - Tack initial très élevé, pour une adhérence ainsi qu'une tenue immédiate, même sous forte charge

Produits associés

- Pistolet H1
- Canule orientable 360°
- Buses refermables
- Couteau multi-usages pour cartouches
- Primaires MS Polymer
- Box de transport pour cartouches de mastics

Couleur



Noir

Domaines d'applications

Spécialement élaborée pour le collage rapide des matières telles que métal, inox, cuivre, zinc, aluminium, pierre, béton, plaque de plâtre, verre, miroir, céramiques, émail, PVC, polyuréthane, plastiques rigides, surfaces traitées et laquées, bois et dérivés, etc.

Précautions d'emploi

Ne pas appliquer sous la forme de plot.

Ne convient pas pour le PE, le PP, le PC, le PMMA, le PTFE, la pierre naturelle, le néoprène et sur surfaces à base de bitume.

Ne convient pas en immersion permanente.

Résistance moyenne aux hydrocarbures.

Ne convient pas pour le collage structural du verre.

Dangereux.

Mode d'emploi

1- Veiller à ce que les surfaces soient rigides, propres, exemptes d'huile, de graisse et de toutes substances pouvant nuire à la bonne adhérence du mastic. Pour une application sur surfaces poreuses un primaire est conseillé.

2- Application à l'aide d'un pistolet manuel, pneumatique ou à batterie.

3- Extruder des cordons verticaux et séparés d'une distance de 10 à 20 cm afin de faciliter la circulation de l'air et donc un séchage homogène.

4- Appliquer la pièce à coller en exerçant une pression constante et forte jusqu'à obtenir un joint minimum de 2 à 3 mm entre la pièce et la surface. Le mastic ecore frais pourra être enlevé à l'aide d'un solvant adapté. Une fois sec, il ne pourra être enlevé que mécaniquement.

Colle pour
couvertine en
acier

COLLE
COUVERTINE

